

Formular de evaluare a riscurilor la arbori

Client:	Primăria Braşov		Perioada:	23.10.2025-05.12.2025	
Adresa / Poziţionarea arborelui:	Aleea T. Breticeanu	Numărul arborelui:	99	Zona:	Sub Tâmpa
Denumire specie:	Paltin de câmp (<i>Acer platanoides</i>)	Ø Trunchi:	46	Înălţime(m):	14
L x l. Coroană(m):		Evaluator:	INCDS	Metoda de evaluare:	Sumară

2. Evaluarea obiectivelor afectate

Nr. Crt	Descrierea obiectivelor	Zona de incidenţă (m)	Rata de ocupare:	Se poate muta? (obiectivul)	Restricţionarea accesului la obiectiv
1	Oameni	3	2	☐	☐
2	A0	3	4	☐	☐

*Rata de ocupare: 1-rar, 2-ocazional, 3-frecvent, 4-constant.

3. Condiţii pedo-staţionale

Istoric eşecuri:	Predispoziţie la dezrădăcinare		Topografie:(☐ plan ☒ pantă) 25 °		Expoziţie:N-V
Modificări ale sitului:	☐ Fără	☐ Modificare sol	☒ Tăieri învecinate	☐ Modificări hidrologice	☐ Deteriorarea rădăcinilor
Descriere:					
Condiţii de sol:	☒ Volum limitat	☐ Saturat	☐ Superficial	☐ Compactat	☐ Paviment peste rădăcini %
Descriere:					
Condiţii meteorologice generale:	☐ Vânt puternic	☐ Gheaţă	☐ Zăpadă	☐ Ploi torenţiale	Direcţia vânturilor dominante: V-NV

4. Sănătatea arborelui si profilul speciei

Vigoare:	☒ Scăzută	☐ Normală	☐ Ridică	Foliaj:	☐ Fără(în sezon)
☒ Fără(uscăt)	☐ Defoliere: %	☐ Cloroză(%):		☐ Necrozare(%):	
Fitopatologie:			Factori abiotici:		
Predispoziții cunoscute speciei:	☒ Ramuri	☒ Trunchi	☒ Rădăcini	Descriere: Putregaiul bazei trunchiului este foarte frecvent la toți arborii bătrâni (cu intensitate moderată la puternică); putrezirea și ruperea ramurilor groase, în special la baza coroanei, apare din când în când; deșrădăcinarea este relativ puțin frecventă (apare uneori pe versanții abrupti ai Tâmppei); necroza marginii frunzelor și defolierea timpurie (probleme fiziologice) apar pe marginea drumurilor (aleii A0)	

5 Încărcătura exemplarului

Expunere la vânt:	☐ Protejat	☒ Parțial	☐ Total	☐ Curenți de aer:			
Dim. relativa a coroanei:	☐ Mică	☐ Medie	☐ Mare	Densitatea coroanei:	☐ Dispersată	☐ Normală	☐ Densă
Ramuri interioare:	☐ Puține		☐ Normale		☐ Dese		
Liane/Plante parazite /semiparazite /Mușchi:				Acoperit parțial de licheni, liane și mușchi			
Schimbări recente / planificate în factorii de încărcare:							

6. Defectele arborelui si condițiile care afecteaza evoluția către eșec

Coroană și ramuri

☐ Coroană dezechilibrată	RCVA(%): 0	☐ Ramuri / crengi uscate(% per total):				
Ø Max. (cm):	Număr ramuri rupte / atârdate:				Ø Max. (cm):	
Istoric tăieri:	☐ Curățarea coroanei	☐ Rărire	☐ Elagare	☐ Reducere	☐ Vârf tăiat	☐ Șarpante tăiate
☐ Tăieri foarte severe	Altele:					
☐ Crăpături:					☐ Daune cauzate de fulger	
☐ Ramuri codominante:					☐ Scoarță inclusă	
☐ Ramuri slab atașate:					☐ Scorburi(%circ):	
☒ Ruperi de ramuri / tulpini anterioare: S-a rupt complet începând de la 12 m				☒ Scoarță moartă/lipsă		
☐ Cancere/ umflături anormale		☒ Alburn vătămat / putrezit		☒ Duramen putrezit		
☒ Iască/Ciuperci				☐ Creșteri datorate tăierilor anterioare		

Riscuri principale:				
Parte (ramuri/tulpină)		Distanța de cădere		
Încărcătura pe defect:	☐ Nu se aplică	☐ Mică	☐ Moderată	☐ Semnificativă
Probabilitatea ruperii:	☐ Improbabilă	☐ Posibilă	☐ Probabilă	☐ Iminentă

Trunchi

☒ Scoarță moartă/lipsă		☐ Culoare / textură anormală a scoarței		☐ Tulpini codominante
☐ Scoarță inclusă	☐ Crăpături	☒ Alburn vătămat / putrezit		☐ Cancere / umflături anormale
☐ Daune cauzate de fulger		☒ Duramen putrezit	☒ Iască/Ciuperci	☐ Scorburi(%circ):
Adâncime (m):	Înclinare (°)	Corectat ?:		
Creșteri datorate tăierilor anterioare:				
Riscuri principale: Ruperea trunchiului (rană deschisă mare)				
Parte: Trunchi		Distanța de cădere: 12m		
Încărcătura pe defect:	☐ Nu se aplică	☐ Minor	☒ Moderat	☐ Semnificativ
Probabilitatea ruperii/cădere:	☐ Improbabil	☐ Posibil	☒ Probabil	☐ Iminent

Rădăcini și colet

☐ Colet îngropat		Adâncime(m):		☐ Trunchi sugrumat
Rădăcină:	☐ Moartă	☐ Putregai	☐ Crăpături	☐ Scurgere de rășină
Cavități sau scorburi(%circ):		☐ Iască/Ciuperci		☐ Rădăcini tăiate / deteriorate
Distanța față de trunchi(m):		☐ Rădăcini dislocate	☐ Sol nestabilizat	
Creșteri suplimentare:				
Riscuri principale: Putregai potențial de rădăcină				
Încărcătura pe defect:	☒ Nu se aplică	☐ Minor	☐ Moderat	☐ Semnificativ
Probabilitatea ruperii/cădere:	☒ Improbabil	☐ Posibil	☐ Probabil	☐ Iminent

7. Categori de riscuri

Nr. Crt.	Probabilitate												Consecințe				Gradul de risc
	Rupere/cădere				Impact				Rupere/cădere și impact								
	Improbabil	Posibil	Probabil	Iminent	Foarte mic	Mic	Mediu	Ridicat	Improbabil	Puțin probabil	Posibil	F posibil	Neglijabile	Minore	Signifiante	Severe	
1.	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	Scăzut

Matricea 1. Matricea de probabilitate

Probabilitatea eșecului	Pobabilitatea de impact cu obiectivul			
	Foarte mică	Mică	Medie	Ridică
Iminent	Improbabil	Puțin probabil	Posibil	Foarte posib.
Probabil	Improbabil	Improbabil	Puțin probabil	Posibil
Posibil	Improbabil	Improbabil	Improbabil	Puțin probabil
Improbabil	Improbabil	Improbabil	Improbabil	Improbabil

Matricea 2. Matricea de evaluare a riscurilor

Probabilitatea eșec și impact	Consecințe			
	Neglijabile	Minore	Signifiante	Severe
Foarte posibil	Scăzut	Moderat	Ridicat	Extrem
Posibil	Scăzut	Moderat	Ridicat	Ridicat
Puțin probabil	Scăzut	Scăzut	Moderat	Moderat
Improbabil	Scăzut	Scăzut	Scăzut	Scăzut

Note, explicații, descrieri	1. Parte a arborelui: Trunchi , Obiectiv: Oameni		
Diminuarea riscurilor	1. Ținând cont de defectele prezente ale arborelui se recomanda extragerea integrală a acestuia	Risc rezidual	0
		Risc rezidual	
		Risc rezidual	
		Risc rezidual	

Grad maxim de risc:	☒ Scăzut	☐ Moderat	☐ Ridicat	☐ Extrem	Prioritate de intervenție	1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐
Grad maxim de risc rezidual:	☐ Scăzut	☐ Moderat	☐ Ridicat	☐ Extrem	Interval de inspecție recomandat:	

Prioritate de intervenție: 1-imediat, 2-la prima intervenție, 3-la intervenție general, 4-când este posibil

Fișă:	☒ Finală	☐ Preliminară	Necesită evaluare avansată:	☒ Nu	☐ Da-Tip/Motiv
Limitări de inspecție:	☒ Fără	☐ Vizibilitate	☐ Liane	☐ Colet îngropat	



